


ME FRFR 169-3
LE RUISSEAU DE ROQUES
UHR Ariège Hers vif

I. ETAT DES LIEUX

Plan de situation	Etat
	<p>ME déclassée – objectif de très bon état en 2015</p> <p>Déclassement ECOLOGIQUE –</p> <p>Etat déclassant : Biologie ➤ IPR = 22,5 (limite « bon » < 16)</p> <p>Station de mesure RCS à Brassac</p> <p>Pas d'évolution de l'IPR 2008 et 2009 Physico-chimie, IBD et IBGN bons à très bon (2007 à 2009)</p>

II. PRESSIONS ET ENJEUX

- Pressions inconnues

III. COMPLEMENTS SUITE A EXPERTISE

- La géométrie du cours d'eau (forte pente) explique le mauvais indice IPR.
- Le cours d'eau, selon les experts Onema, est naturellement pauvre en poissons.
- Ce cours d'eau se jette dans l'Arget, FRFR169, qui est en bon état.

IV. MESURES PDM

- Néant

V. ACTIONS PARTICULIERES A MENER

- Selon les services de l'Etat, niveau bassin, l'état écologique en TBE pourrait être atteint selon les données 2008-2009 si abstraction est faite des résultats indice poissons (IPR)
- - IPR (moyen en 2007): c'est une station à peuplement monospécifique truite, l'indice poisson rivière dans sa version actuelle n'est effectivement pas pertinent sur ce type de cours d'eau.